

令和元年7月2日
原子力安全対策課
(31-08)
<14時記者発表>

大飯発電所4号機の第16回定期検査開始について

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

記

大飯発電所4号機（加圧水型軽水炉：定格電気出力118万kW）は、令和元年7月4日から第16回定期検査を実施する。

施設定期検査および定期事業者検査を実施する主な設備は、次のとおりである。

- （1）原子炉本体
- （2）核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
- （3）原子炉冷却系統施設
- （4）計測制御系統施設
- （5）放射性廃棄物の廃棄施設
- （6）放射線管理施設
- （7）原子炉格納施設
- （8）非常用電源設備
- （9）蒸気タービン本体及び蒸気タービンの附属設備

1 主要工事等

(1) 安全系計器用電源装置取替工事 (図－1 参照)

安全系計器用電源装置の構成部品が製造中止となったことから、今後の保守性を考慮し、最新の電源装置に取替える。

(2) 高エネルギーアーク損傷対策工事 (図－2 参照)

国内外の原子力発電所の電気設備で高エネルギーアーク損傷が発生していることを踏まえ、原子力規制委員会によるバックフィット（新たな規制基準の既存の施設等への適用）として保安電源設備に係る技術基準規則等が一部改正（平成 29 年 8 月）されたことから、重要安全施設への電力供給に係る電気盤について、遮断器の遮断時間の変更やインターロックの追加を行う。

(3) 1 次冷却材ポンプ供用期間中検査 (図－3 参照)

1 次冷却材ポンプの供用期間中検査として、B 号機の主フランジ締め付け部やケーシング内表面について、目視点検や超音波探傷検査を行い、健全性を確認する。

2 設備の保全対策

2 次系配管の点検等 (図－4 参照)

関西電力㈱の定めた「2 次系配管肉厚の管理指針」に基づき、2 次系配管 513 箇所について超音波検査（肉厚測定）を実施する。

また、過去の点検で減肉傾向が確認された部位 27 箇所を耐食性に優れたステンレス鋼もしくは低合金鋼の配管に取り替える。

3 燃料取替計画

燃料集合体全数 193 体のうち、65 体（うち 48 体は新燃料集合体）を取り替える予定である。なお、新燃料集合体 48 体は全て最高燃焼度 55,000MWd/t の高燃焼度燃料である。

4 今後の予定

原子炉起動・臨界 : 令和元年 9 月中旬
発電再開（調整運転開始） : 令和元年 9 月中旬
定期検査終了（営業運転再開） : 令和元年 10 月上旬

問い合わせ先
原子力安全対策課（清水）
内線 2353・直通 0776(20)0314

図-2 高エネルギーアーク損傷対策工事

工事概要

国内外の原子力発電所の電気設備で高エネルギーアーク損傷が発生していることを踏まえ、原子力規制委員会によるバックフィット(新たな規制基準の既存の施設等への適用)として保安電源設備に係る技術基準規則等が一部改正(2017年8月)されたことから、重要安全施設への電力供給に係る電気盤について、遮断器の遮断時間の変更やインターロックの追加を行う。

工事概要図


電気盤(写真) 例:3号機



保護継電器※
※事故電流を検知し遮断器を開放させる


遮断器

電気盤(側面図)




母線

三相短絡等によりアーク放電が発生



アーク放電により高温ガスが発生
↓
アーク放電が継続しガスの温度上昇
↓
高温ガスにより遮断器室内の配線被覆等が発火(アーク火災)



<電源系統構成(イメージ)>



遮断器の遮断時間の変更

対象箇所:

事故電流を検知してから遮断器を開放させるまでの時間(遮断時間)を早くし、アーク放電の継続時間を短くする



インターロックの追加

※安全系は、通常、No2予備変圧器から受電しているが、所内変圧器から受電する場合があるため対策を実施

③遮断器
「入」→「切」

主変圧器

発電機負荷開閉器

③発電機
「入」→「切」

④発電機の残留電流が流れアーク放電が継続

遮断器

安全系6.6kV母線

インターロック追加

発電機負荷開閉器を「切」とすることで、発電機残留電流を遮断

リレー

②事故電流検出

所内変圧器


①高エネルギーアーク損傷発生

図－3 1次冷却材ポンプ供用期間中検査


工事概要

1次冷却材ポンプの供用期間中検査として、B号機の主フランジ締め付け部やケーシングの内表面について目視検査や超音波探傷検査を行ない、健全性を確認する。

取替範囲概略図




1次冷却材ポンプの概要図



【凡例】

➡ : 1次冷却材の流れ

B号機 1次冷却材ポンプの検査概要図



図－4 2次系配管の点検等

工事概要

今定期検査において、513箇所について超音波検査(肉厚測定)等を実施する。
 <超音波検査(肉厚測定):473箇所、内面目視検査:40箇所>

○2次系配管肉厚の管理指針に基づく超音波検査(肉厚測定)部位

	「2次系配管肉厚の管理指針」 の点検対象部位	今回点検実施部位
主要点検部位	1,445	357
その他部位	1,324	116
合計	2,769	473

○2次系配管の管理指針に基づく内面目視点検

高圧排気管の直管部40箇所について、配管内面から目視点検を実施する。
 その結果、配管内面に減肉が認められれば、超音波検査(肉厚測定)を実施する。


取替範囲概略図

過去の点検において減肉傾向が確認された部位27箇所を耐食性に優れた低合金鋼もしくはステンレス鋼の配管に取り替える。

系統別概要図

復水系統		主蒸気系統	
給水系統		ドレン系統	

 : 主な配管取替箇所



【取替理由】

- ①過去の点検で減肉傾向が確認されているため 計画的に取替える箇所(27箇所)
- ・必要最小厚さとなるまでの期間が5年未満の箇所
炭素鋼 ⇒ 低合金鋼 1箇所
 - ・必要最小厚さとなるまでの期間が5年以上の箇所
炭素鋼 ⇒ ステンレス鋼 26箇所
- [合計 27箇所]

大飯発電所 4 号機 第 1 6 回定期検査の作業工程

2019 年 7 月 4 日から以下の作業工程で実施します。

