

資料一覧

会議次第

- 資料 1 美浜発電所3号機2次系配管破損事故に係る大飯発電所1号機の点検結果
[関西電力株式会社]
- 資料 2 美浜発電所3号機2次系配管破損事故に係る美浜発電所1号機および2号機ならびに大飯発電所1号機の配管取替補修結果
[関西電力株式会社]
- 資料 3 2次系配管肉厚管理に係る対策の実施状況について [関西電力株式会社]
- 資料 4 関西電力(株)美浜発電所3号機2次系配管破損事故に関する中間とりまとめを受けた対応 [原子力安全・保安院]
- 資料 5 福島第一原子力発電所5号機の配管減肉管理について
[原子力安全・保安院]