

## 会 議 次 第

- 1 . 定期検査プラントにおける配管肉厚測定結果について
- 2 . 敦賀発電所 2 号機 A 低圧給水加熱器ドレンタンク常用水位  
制御弁下流側配管からの漏えいについて
- 3 . 美浜発電所 1 号機のタービン動補助給水配管の肉厚不足につ  
いて
- 4 . その他