

資 料 一 覧

- 1 会議次第
- 2 委員出席者、説明者

【定例議題資料】

- 3 資料No. 1－1
原子力発電所周辺の環境放射能調査報告（平成23年度第2報）
＜福井県環境放射能測定技術会議＞
- 4 資料No. 1－2
原子力発電所周辺の環境放射能調査報告（平成23年度第2報）概要版
＜福井県環境放射能測定技術会議＞
- 5 資料No. 2－1
原子力発電所から排出される温排水調査結果（平成23年度第2四半期）
＜福井県水産試験場＞
- 6 資料No. 2－2
平成22年度温排水調査結果報告書
＜日本原子力発電(株)、(独)日本原子力研究開発機構、関西電力(株)＞
- 7 資料No. 3－1
発電所の運転および建設状況（平成23年9月～11月）
＜福井県原子力安全対策課＞
- 8 資料No. 3－2
運転・建設状況の概要（平成23年11月1日～平成24年1月17日）
＜福井県原子力安全対策課＞

【特別議題資料】

- 9 資料No. 4－1
福島事故を踏まえた事故時の対応強化の安全性向上対策の実行計画について
＜関西電力(株)＞
- 10 資料No. 4－2
福島事故を踏まえた事故時の対応強化の安全性向上対策の実行計画について
＜日本原子力発電(株)＞
- 11 資料No. 4－3
福島事故を踏まえた事故時の対応強化の安全性向上対策の実行計画について
＜(独)日本原子力研究開発機構＞
- 12 資料No. 4－4
若狭湾沿岸における天正地震による津波について
＜関西電力(株)、日本原子力発電(株)、(独)日本原子力研究開発機構＞
- 13 資料No. 4－5
安全性に関する総合評価（一次評価）について
（大飯発電所4号機、美浜発電所3号機、高浜発電所1号機）
＜関西電力(株)＞
- 14 資料No. 4－6
敦賀発電所2号機の安全性に関する総合評価（一次評価）について
＜日本原子力発電(株)＞

参考資料

- 「発電所の運転および建設年報（平成22年度）」
＜福井県原子力安全対策課＞
- 「東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会 中間報告（概要）」
＜東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会＞
- リーフレット「環境放射線だより Vol. 31」
＜福井県原子力環境監視センター＞