

# 資料一覽

- 1 会議次第
- 2 委員出席者、説明者

## 【定例議題資料】

- 3 資料No. 1-1  
原子力発電所周辺の環境放射能調査報告（平成23年度第3報）  
＜福井県環境放射能測定技術会議＞
- 4 資料No. 1-2  
原子力発電所周辺の環境放射能調査報告 計画書（平成24年度）  
＜福井県環境放射能測定技術会議＞
- 5 資料No. 1-3  
原子力発電所周辺の環境放射能調査報告（平成23年度第3報） 概要版  
＜福井県環境放射能測定技術会議＞
- 6 資料No. 1-4  
原子力発電所周辺の環境放射能調査報告 計画書（平成24年度） 概要版  
＜福井県環境放射能測定技術会議＞
- 7 資料No. 2  
原子力発電所から排出される温排水調査結果（平成23年度第3四半期）  
＜福井県水産試験場＞
- 8 資料No. 3-1  
発電所の運転および建設状況（平成23年12月～平成24年2月）  
＜福井県原子力安全対策課＞
- 9 資料No. 3-2  
運転・建設状況の概要（平成24年1月18日～3月27日）  
＜福井県原子力安全対策課＞

## 【特別議題資料】

- 10 資料No. 4-1  
原子力安全保安院によるこれまでの検討  
＜経済産業省 原子力安全・保安院＞
- 11 資料No. 4-2  
福島第一原子力発電所事故を踏まえた原子力災害時の初動体制等に  
係る追加安全対策について  
＜関西電力(株)＞
- 12 資料No. 4-3  
福島第一原子力発電所事故を踏まえた原子力災害時の初動体制等に  
係る追加安全対策について  
＜日本原子力発電(株)＞
- 13 資料No. 4-4  
福島第一原子力発電所事故を踏まえた原子力災害時の初動体制等に  
係る追加安全対策について  
＜(独)日本原子力研究開発機構＞
- 14 資料No. 4-5  
大飯発電所1号機の安全性に関する総合評価（一次評価）について  
＜関西電力(株)＞
- 15 資料No. 5  
炉内中継装置の落下に係る原因と再発防止対策および炉内への影響評価について  
＜(独)日本原子力研究開発機構＞

## 参考資料

- リーフレット「環境放射線だより Vol. 32」  
＜福井県原子力環境監視センター＞
- 関西電力株式会社大飯発電所3号機及び4号機の安全性に関する  
総合的評価（一次評価）に関する原子力安全・保安院による確認結果について  
＜原子力安全委員会＞