資料 No. 3-2 説 明 資 料

運転・建設状況の概要

(平成27年1月16日~平成27年3月23日)

平成27年3月23日福井県安全環境部原子力安全対策課

1. 運転・建設状況の概要

[添付-1]

現在、県内発電所13基全てが定期検査を実施している。

(1) 定期検査を実施中の発電所

・敦賀発電所1号機:第33回定期検査(平成23年1月26日~)

・敦賀発電所2号機:第18回定期検査(平成23年8月29日~)

美浜発電所1号機:第25回定期検査(平成22年11月24日~)

美浜発電所2号機:第27回定期検査(平成23年12月18日~)

美浜発電所3号機:第25回定期検査(平成23年5月14日~)

・大飯発電所 1 号機:第 24 回定期検査(平成 22 年 12 月 10 日~)

・大飯発電所2号機:第24回定期検査(平成23年12月16日~)

八成元电/7 2 7 / 及 · 另 24 回足别恢直(干成 25 干 12 / 10 日

・大飯発電所3号機:第16回定期検査(平成25年9月2日~)・大飯発電所4号機:第15回定期検査(平成25年9月15日~)

高浜発電所1号機:第27回定期検査(平成23年1月10日~)

・高浜発電所2号機:第27回定期検査(平成23年11月25日~)

・高浜発電所3号機:第21回定期検査(平成24年2月20日~)

・高浜発電所4号機:第20回定期検査(平成23年7月21日~)

(2) 高速増殖原型炉もんじゅの状況

原子炉施設の安全確保のために必要な機器・設備の保全対策として、燃料取扱設備、1次冷却系設備、2次冷却系設備、補助冷却設備、原子炉補機冷却水系設備、原子炉補機冷却海水系設備、放射性廃棄物処理設備、換気空調設備、所内電源供給設備、ディーゼル発電機設備、屋外開閉所・主要変圧器設備等の点検を実施している。

(3) 原子炉廃止措置研究開発センター (ふげん) の状況

平成26年9月1日から第27回定期検査を開始し、平成27年1月20日に終了した。今定期検査においては、原子炉等規制法に基づき、使用済燃料の取扱い又は貯蔵に係る設備について検査を実施した。

2. 特記事項

(1) 発電用原子炉施設に係る新規制基準への対応について

「資料 No. 3-1 p. 56, 279]

① 高浜発電所3、4号機の原子炉設置変更許可について

原子力規制委員会は、平成26年12月18日から平成27年1月16日までの間、原子炉設置変更許可申請書の審査書案に対する意見募集を行うとともに、原子力委員会および経済産業大臣への意見聴取を実施し、これらの結果を踏まえ、2月12日、原子炉設置変更を許可した。県は、3月6日、県原子力安全専門委員会を開催し、原子力規制庁から設置許可の内容について説明を受けた。原子力規制庁においては、工事計画や保安規定の審査を継続しており、県としては、引き続きこれらの審査状況等について県原子力安全専門委員会の審議を通じて厳正に確認していく。

② 高浜発電所3、4号機の工事計画認可申請の補正について

関西電力は、平成25年7月8日および8月5日に行った工事計画認可申請について、原子 炉設置変更許可申請の補正内容や審査会合における原子力規制庁からの指摘等を踏まえ、設 備の追加や詳細設計の見直しを行い、平成27年2月2日、原子力規制委員会に対し補正書を 提出した。

③ 美浜発電所3号機および高浜発電所1~4号機の原子炉設置変更許可等の申請について [添付-5

関西電力は、平成 27 年 3 月 17 日、原子力規制委員会に対し、美浜発電所 3 号機の新規制 基準適合性に係る原子炉設置変更許可申請と保安規定変更認可申請および高浜発電所 1 、 2 号機の新規制基準適合性に係る原子炉設置変更許可申請を行った。

高浜発電所については、既に設置許可を受けた3、4号機の緊急時対策所の場所の変更等も申請内容に含まれている。

(2) 県内発電所の敷地内破砕帯等の調査状況について

①美浜発電所

原子力規制委員会の有識者会合は、平成 26 年 5 月 30 日に関西電力から提出を受けた追加 調査結果について議論するため、平成 27 年 3 月 2 日に第 3 回評価会合を開催した。

② 高速増殖原型炉もんじゅ

原子力規制委員会の有識者会合は、平成 26 年 3 月 28 日に原子力機構から提出を受けた追加調査結果について議論するため、平成 27 年 3 月 6 日に第 3 回評価会合を開催した。

(3) 高浜発電所3、4号機の再稼働に関する政府の方針について

原子力規制委員会が平成27年2月12日に高浜発電所の原子炉設置変更を許可したことを受け、2月17日、資源エネルギー庁から県および高浜町に対し、エネルギー基本計画に基づき、地元の理解を得て高浜発電所3、4号機の再稼働を進めていきたいとの説明があった。

これに対し、県は、原子力の重要性に対する国民理解は未だ十分とは言えず、政府が国民に対し、説明・説得する必要があることをはじめ、エネルギーミックスの明確化、中間貯蔵施設の県外立地に係る国の積極的関与、福島事故を教訓にした事故制圧体制の充実強化など、県が国に対し繰り返し要請してきた事項について、国の責任ある回答を求めた。

(4) 関西電力の原子力発電所の運転方針について

「資料 No. 3-1 p. 285]

平成27年2月2日、関西電力は、11基のプラントについて今後の運転方針の検討状況を県に示した。関西電力はこの中で、廃炉や40年超運転の判断については、現在実施中の特別点検の結果等をもとに、改めて県に報告することとした。

県は、仮に廃炉となる場合には、地元雇用・地元発注の維持確保、使用済燃料の中間貯蔵などの問題について、事業者として責任ある方針を示すよう強く求めた。

(5) 美浜発電所1、2号機および敦賀発電所1号機の廃炉について

[添付-15,19]

平成27年3月17日、関西電力の八木社長および日本原電の濱田社長は、それぞれ知事に対し、美浜発電所1、2号機および敦賀発電所1号機の廃炉を決定したこと、これらの廃炉に伴う今後の地域経済への影響に対する対応策等について報告した。

これに対し、知事は、立地地域の安全管理体制を充実させること、地元企業との協力体制を整備し地元本位の事業を展開すること、廃止措置等の状況について県と事業者の間で協議する場を設けること等を求めた。

同日、関西電力および日本原電は、美浜発電所1、2号機および敦賀発電所1号機の廃止について、電気事業法に基づき経済産業大臣に対し電気工作物変更届出を提出した。

(6) 総合資源エネルギー調査会基本政策分科会について

知事は、平成27年1月30日に開催された第16回総合資源エネルギー調査会基本政策分科会に委員として出席し、立地県の立場から、エネルギーに対する国民理解を進めること、今後の再稼働に向けて立地地域の住民の信頼を得るためにも、原子力を中心にした政府の確固たる方針を表明する必要があること等の意見を述べた。

3. 安全協定に基づく異常事象の報告

[資料 No. 3-1 p. 48]

今期間、安全協定に基づき報告された異常事象はなかった。

添付 ①

原子力発電所の運転および建設状況

原子力安全対策課平成27年3月23日現在

1. 運転または建設中の発電所(設備容量 運転中:13基計 1128.5万kW、建設中:1基計 28.0万kW)

項目		現状	利用率・稼働	動率 (%)	発電電力:	量(億 kWh)
発電所名		307	平成 26 年度	運開後累計	平成 26 年度	運開後累計
70 ·B// H			0. 0	60. 3	1 1% 20 1 1%	是加及水田
	1号機*	定期検査中	0. 0	00.3	0. 0	847.3
日本原子力発電㈱	1 77 10%	(H23. 1.26~未定)	0. 0	62.6	0. 0	047.0
<u> </u>			0. 0	67.5		
敦賀発電所	2 号機	定期検査中		3 7 . 3	0. 0	1,922.9
	2	(H23. 8.29~未定)	0. 0	67.5		,
日本原子力研究開発	光機構	사소 스타 르라 푸스 그				
		性能試験中	(H22	— 5 6 10 · 36 百之	 炉起動、H22. 5. 8	10:36 時果)
高速増殖原型炉もん	んじゅ	(停止中)	(IIZZ.	3. 0 10:30 原丁	况·匹到、1122. 5. 6	10.30 四分/
			0.0	48.4		
	1号機*	定期検査中			0.0	638.0
		(H22.11.24~未定)	0. 0	50.4		
関西電力㈱		定期検査中	0. 0	57.6		
	2号機*	(H23. 12. 18~未定)			0. 0	1,075.2
美浜発電所			0. 0	59.0		
	3号機	定期検査中	0. 0	64.3	0. 0	1,780.2
	3万依	(H23. 5.14~未定)	0. 0	64.9	0. 0	1, / 6 0 . 2
			0. 0	59.9		
	1号機	定期検査中	0. 0	59.9	0. 0	2,217.3
	1 75 NX	(H22.12.10~未定)	0. 0	60.8	0. 0	2,217.0
			0. 0	66.3		
即亚禹土州	2 号機	定期検査中	0. 0	00.0	0. 0	2,407.9
関西電力㈱	2	(H23.12.16~未定)	0. 0	66.9		,
┃ ┃大飯発電所		定期検査中	0. 0	72.9		
八 敗 光 电 川	3号機	(H25. 9. 2~未定)			0. 0	1,748.6
		(1120: 0: 2)()	0. 0	72.8		
		定期検査中	0. 0	77.1		
	4号機	(H25. 9.15~未定)	0 0	7.0 7	0. 0	1,760.7
			0. 0	76.7		
	1 号機	定期検査中	0. 0	63.0	0. 0	1,838.6
	「ケガベ	(H23. 1.10~未定)	0. 0	63.5	0. 0	1,000.0
			0. 0	63. 9		
眼 	2号機	定期検査中	0.0	00.0	0. 0	1,819.2
関西電力㈱	- 1174	(H23.11.25~未定)	0. 0	64.4		, –
古法桑南部		中型松木山	0. 0	75.2		
高浜発電所	3号機	定期検査中 (H24. 2.20~未定)			0.0	1,726.7
		(IIZT. Z. ZU - AZE)	0. 0	74.5		
	4 🗆 Тиг	定期検査中	0.0	74.6		
	4号機	(H23. 7.21~未定)	_		0. 0	1,690.8
			0. 0	74. 1		
		△ =1	0. 0	66.0	0 0	01 474 1
		合 計	2 2	6.4	0. 0	21, 474. 1
			0. 0	64.7		

⁽注) 利用率・稼働率・電力量は平成27年2月末現在、累計は営業運転開始以降。また、利用率・稼働率は四捨五入、電力量は切り捨て。

^{*} 平成 27年3月17日に経済産業大臣へ廃止に係る電気工作物変更届出を提出(廃止予定日:4月27日)

2. 各発電所の特記事項(3月23日時点)

(1) 運転中のプラント

(1)連転中の	
発電所名	特記事項
敦賀1号機*1	第 33 回定期検査中(H23. 1. 26 ~ 未定)
~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	・発電停止(H23.1.26 0:00)、原子炉停止(H23.1.26 5:22)
敦賀2号機	○一次冷却材中の放射能濃度上昇
	・発電停止(H23.5.7 17:00)、原子炉停止(H23.5.7 20:00)
	第 18 回定期検査中(H23. 8. 29 ~ 未定)
美浜1号機 ^{*1}	第 25 回定期検査中(H22.11.24 ~ 未定)
	・発電停止(H22.11.24 10:30)、原子炉停止(H22.11.24 12:25)
美浜 2 号機*1	○A−加圧器スプレ弁グランドリークオフ流量増加
	・発電停止(H23.12.8 3:15)、原子炉停止(H23.12.8 4:00)
	第 27 回定期検査中(H23. 12. 18 ~ 未定)
美浜 3 号機*2	第 25 回定期検査中(H23. 5. 14 ~ 未定)
2000	・発電停止(H23.5.14 11:00)、原子炉停止(H23.5.14 12:59)
大飯 1 号機	第 24 回定期検査中(H22. 12. 10 ~ 未定)
	・発電停止(H22.12.10 10:00)、原子炉停止(H22.12.10 11:25)、
	・原子炉起動(H23. 3. 10 19:00)、臨界(H23. 3. 11 0:40)、調整運転開始(H23. 3. 13 11:00)
	・C-蓄圧タンク圧力低下 発電停止 (H23.7.16 19:48)、原子炉停止 (H23.7.16 20:53)
大飯2号機	第 24 回定期検査中(H23. 12. 16 ~ 未定)
	・発電停止(H23.12.16 16:00)、原子炉停止(H23.12.16 18:35)
大飯 3 号機*2	第 16 回定期検査中(H25. 9. 2 ~ 未定)
	・発電停止(H25.9.2 23:00)、原子炉停止(H25.9.3 1:06)
大飯 4 号機 * 2	第 15 回定期検査中(H25. 9. 15 ~ 未定)
	・発電停止(H25.9.15 23:00)、原子炉停止(H25.9.16 1:33)
高浜1号機*2	第 27 回定期検査中(H23. 1. 10 ~ 未定)
	・発電停止(H23.1.10 10:03)、原子炉停止(H23.1.10 12:20)
高浜2号機*2	第 27 回定期検査中(H23. 11. 25 ~ 未定)
	・発電停止(H23.11.25 23:02)、原子炉停止(H23.11.26 2:26)
高浜3号機*2	第 21 回定期検査中(H24. 2. 20 ~ 未定)
	・発電停止(H24.2.20 23:00)、原子炉停止(H24.2.21 3:50)
高浜4号機*2	第 20 回定期検査中(H23. 7. 21 ~ 未定)
, 10, - 7,000	・発電停止(H23.7.21 23:00)、原子炉停止(H23.7.22 2:08)

*1:経済産業大臣へ廃止に係る電気工作物変更届出を提出したプラント

発電	 	提出日	廃止予定日
敦賀発電所	1 号機	H27. 3.17	H27. 4.27
美浜発電所	1・2号機	H27. 3.17	H27. 4.27

*2:原子力規制委員会へ新規制基準適合性に係る申請を行ったプラント

発電所		申請	申請日	補正日	許認可日
美浜	3号機	原子炉設置変更許可	H27. 3.17	ı	-
発電所	保安	規定変更認可申請	H27. 3.17	ı	ı
		原子炉設置変更許可申請	H25. 7. 8	-	-
大飯	3 ・ 4 号機	了 事 到感到可由建	H25. 7. 8		
発電所	発電所	工事計画認可申請	H25. 8. 5		_
	保安	保安規定変更認可申請		-	_
	1・2号機	原子炉設置変更許可	H27. 3.17	_	-
高浜	3・4号機	原子炉設置変更許可申請	Н25. 7. 8	H26. 10. 31 H26. 12. 1 H27. 1. 28	H27. 2.12
発電所		工事計画認可申請	H25. 7. 8 H25. 8. 5**	H27. 2. 2	-
	保安	規定変更認可申請	H25. 7. 8	_	_

(2) 建設中のプラント

発電所名	特記事項
もんじゅ	設備保全対策 (H24. 4. 2 ~)

(3) 廃止措置中のプラント

発電所名	特記事項
原子炉廃止	廃止措置中(H20. 2.12 ~)
措置研究開	・カランドリアタンクおよび重水冷却系のトリチウム除去作業実施中
発センター	(H21. 9. 2 ∼)
(ふげん)	・重水浄化系のトリチウム除去作業終了(H24. 2.27 ~H26.12.19)
	・劣化重水貯槽、重水貯槽等のトリチウム除去作業実施中(H25. 8.26 ~)
	第 27 回定期検査終了(H26. 9. 1 ~ H27. 1.20)

3. 燃料輸送実績(平成27年1月15日~3月23日)

<新燃料輸送>なし

<使用済燃料輸送>なし

4. 低レベル放射性廃棄物輸送実績(平成27年1月15日~3月23日)なし

平成27年3月17日原子力安全対策課

美浜発電所および高浜発電所の原子炉設置変更許可申請等について (美浜発電所3号機および高浜発電所1、2号機の新規制基準への対応等)

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

記

関西電力株式会社は、平成25年7月8日に施行された原子炉等規制法に基づく新規制基準に対応するため、本日、原子力規制委員会に対し、美浜発電所3号機および高浜発電所1、2号機の新規制基準適合性に係る原子炉設置変更許可申請を行った。

高浜発電所については、既に設置許可を受けた3、4号機の緊急時対策所の場 所の変更等も申請内容に含まれている。

なお、美浜発電所については、新規制基準施行(平成25年7月8日)以降に発電所として初めて原子炉設置変更許可を行うことから、今回の原子炉設置変更許可申請にあわせ、美浜発電所3号機の保安規定変更認可を申請した。

※原子力規制委員会の指示に基づき、新規制基準施行(平成25年7月8日)以降に各サイトで初めて原子炉設置変更許可を申請する際、保安規定変更認可についても合わせて申請することが求められている。(大飯発電所および高浜発電所の保安規定変更認可申請については平成25年7月8日に申請済み)

添付資料:美浜発電所および高浜発電所の原子炉設置変更許可申請の概要

美浜発電所および高浜発電所の原子炉設置変更許可申請の概要

1. 美浜発電所3号機および高浜発電所1、2号機に係る原子炉設置変更許可申 請の主な概要

関西電力が原子炉設置変更許可申請に記載した主な項目は以下のとおりである。

① 発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備

○ 重大事故等対処設備として配備する恒設代替注水設備や可搬式代替注水設備等 の設計方針や設備仕様を記載

-E	中 === === == == === ==================
項目	申請に記載された内容
原子炉を冷却するた	○代替注水設備(恒設・可搬式代替低圧注水ポンプ、
めの設備	ポンプ用電源車)
格納容器内の冷却・	○代替注水設備(恒設・可搬式代替低圧注水ポンプ、
減圧・放射性物質除	ポンプ用電源車)
去を行うための設備	○格納容器再循環ユニット (既設) など
格納容器の過圧破損	○大容量ポンプ
を防止する設備	○格納容器再循環ユニット(既設)
格納容器下部の溶融	○代替注水設備(恒設代替低圧注水ポンプ、ポンプ用
炉心を冷却する設備	電源車)
水素爆発による格納	○静的触媒式水素再結合装置
容器破損を防止する	○水素濃度測定装置
設備	
使用済燃料ピットの	○可搬式代替注水設備 (消防ポンプ)
冷却・遮蔽・未臨界	○可搬式スプレイ設備(可搬式代替低圧注水ポンプ、
確保を行うための設	ポンプ用電源車)
備	○スプレイヘッダ
	○大容量ポンプ (放水砲用)、放水砲
最終ヒートシンクへ	○格納容器再循環ユニット (既設)
熱を輸送するための	○大容量ポンプ
設備	
重大事故時に対策等	○緊急時対策所
の指揮を行うための	<u>(関連する主な工事)</u>
設備	<u>添付図1:緊急時対策所設置工事</u>
電源確保対策設備	○代替電源設備(空冷式非常用発電装置、電源車)
その他の設備	○放水砲、シルトフェンス など

注:各機能において兼用する設備は、再掲している。また、配備する設備の台数や容量等は、個別プラント毎に異なる。

○ 地震(基準地震動)、津波(基準津波)、自然現象等(竜巻、火山の影響等)、 内部火災、内部溢水等に対する設計方針を記載

項目	申請書に記載され	れた主な設計方針	
地震	・ 重大事故等対処設備は、施設の区分に応じた地震力に対し		
	て十分な支持性能をもつ地盤に設置する。		
	・ 基準地震動は、敷地ごとに特性を考慮し、水平方向および		
	鉛直方向の地震動として策	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	<美浜3号>	<高浜1、2号>	
	基準地震動は、応答スペクト	基準地震動は、応答スペクト	
	ルによる基準地震動の最大加	ルによる基準地震動の最大加	
	速度 750 ガルで評価を実施	速度 700 ガルで評価を実施	
	(関連する主な工事)	_(関連する主な工事)_	
	<u>添付図2:炉内構造物取替工事</u>	<u>添付図3:海水取水設備移設工事</u> (2号機)	
津波	・ 基準津波による溯上波を地	<u> </u>	
		の経路からも流入させない設計	
	とする。		
	・ 基準津波による水位の低下	に対して海水ポンプが機能維持	
	でき、かつ冷却に必要な海	水が確保できる設計とする。	
	・ 重大事故等対処設備は、基	準津波に対して重大事故等に対	
	処するために必要な機能が	損なわれるおそれがない設計と	
	する。		
	<美浜3号>	<高浜1、2号>	
	基準津波として、若狭海丘列	基準津波として、若狭海丘列	
	付近断層と隠岐トラフ海底地	付近断層と隠岐トラフ海底地	
	すべりとの組み合わせによる	すべりとFO-A~FO-B	
	津波の計3波を選定	~熊川断層と大島半島の陸上	
		地すべりとの組み合わせによ	
I tili and faction		る津波の計2波を選定	
自然現象等		巻、火山の影響等)に対して、	
	原子炉施設の安全機能が損		
	・ 可搬式重大事故等対処設備は、自然現象等を考慮した上で		
	常設重大事故等対処設備と異なる場所に保管する設計とす		
	る。 • 音巻については 製計音巻		
		:設計竜巻荷重に対して安全性	
	を確認	-	
		大想定火山灰厚さの設定(10cm)	
	に対して安全性を確認		
外部火災		響評価を実施し、外部火災によ	
	る熱影響に対して安全性を確認		
内部火災	非難燃ケーブルに防火塗料または防火シート等の防火措置を		
	施工し、実証試験により難燃ケ	ーブルと同等の性能を確認	
	(関連する主な工事)		
	添付図4:ケーブル火災防護対策	<u> </u>	

②発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項

○ 重大事故等の発生防止および拡大防止のために必要となる復旧作業等の手順書 や体制の整備、訓練の実施について記載

項目	申請に記載された内容
手順書や体制の整備、	・重大事故等に的確かつ柔軟に対処できるよう、手
訓練の実施	順書等を整備し、訓練を行うとともに、人員確保
	等の必要な体制*を整備
	・大規模な自然災害または故意による大型航空機の
	衝突その他テロによる原子炉施設の大規模損壊が
	発生した場合における手順書を整備し、これに従
	い活動する体制*および資機材を整備
	※高浜発電所については、3、4号機を含めた発電所全体の体
	制の整備等について記載。
	(関連する主な工事)
	<u>添付図5:原子炉格納容器外部遮蔽設置工事</u>

○ 重大事故等に対して、炉心損傷防止対策や格納容器破損防止対策等の有効性評価 を記載

_ :: " " :: " :: " :: " :: " :: " :: "			
項目	申請に記載された有効性評価の内容		
炉心損傷防止対策	事故シーケンスグループ毎に事象進展の早さ等を考		
	慮して、評価事象を選定し、炉心損傷防止対策の有		
	効性を評価		
格納容器破損防止対策	PWRプラントの特性等を考慮し、工学的に発生す		
	ると考えられる現象を踏まえて、格納容器破損モー		
	ド毎に格納容器への負荷がきびしくなることを考慮		
	して、評価事象を選定し、格納容器破損防止対策の		
	有効性を評価		
使用済燃料ピット内の	使用済燃料ピット内の燃料が著しい損傷に至る可能		
燃料損傷防止対策	性がある事故を選定し、使用済燃料ピット内の燃料		
	損傷防止対策の有効性を評価		
運転停止中原子炉内の	運転停止中の事故シーケンスグループ毎に事象進展		
燃料損傷防止対策	の早さ等を考慮して、評価事象を選定し、運転停止		
	中原子炉内の燃料損傷防止対策の有効性を評価		

2. 高浜発電所3、4号機に係る原子炉設置変更許可申請の主な概要

高浜発電所3、4号機については、1、2号機の原子炉容器に燃料を装荷しないことを前提として、新規制基準適合性に係る原子炉設置変更の許可を受けた。(平成27年2月12日)。

今回の高浜発電所の原子炉設置変更許可申請は、1~4号機の運転を前提としていることから、3、4号機に関し、主に以下の設備等の変更に係る申請を行った。

表. 高浜発電所3、4号機に係る原子炉設置変更許可申請の主な内容

	変更前	変更後
	(申請:平成25年7月8日)	(申請:平成27年3月17日)
	(許可:平成27年2月12日)	
緊急時対策所	高浜発電所1、2号機の中央	高浜発電所1、2号機およ
	制御室下に設置	び3、4号機の中央制御室
		から離れた場所に設置
取水路防潮ゲート	取水路2系統のうち、1系列	2系列とも全開とする運用
(津波評価)	を防潮ゲートで閉止する運用	に変更するとともに、その
		条件で津波遡上評価を実施
重大事故時の対応	高浜発電所3、4号機の事故	高浜発電所1号機から4号
体制	時に対する人員および体制の	機の事故時に対する人員お
	確保	よび体制の確保

図-1 緊急時対策所設置工事(美浜発電所、高浜発電所)

工事概要

関西電力は、事故対応時の指揮機能の強化、現場対応体制の確保等の更なる充実の観点から、免震構造、放射線遮蔽性能や対応要員の収容性能を有する免震事務棟を設置(美浜・大飯・高浜発電所)する予定であった。

しかし、新規制基準で要求されている緊急時対策所については、原子力施設で実績のある耐震構造として別途設置することとし、これまで設置を進めてきた免震事務棟は、対応要員の収容などのための建屋に仕様を変更することとした。(大飯発電所も同様の工事を実施予定)





図-2 炉内構造物取替工事(美浜発電所3号機)

工事概要

関西電力がこれまで実施した耐震バックチェック時における炉内構造物の耐震評価の結果、評価基準値を満足するものの、その裕度が小さいこと、また、海外プラントにおける炉内構造物のバッフルフォーマボルト応力腐食割れ損傷事例※を踏まえた予防保全の観点から炉内構造物の取替を行う。

また、工事に伴い発生する旧炉内構造物およびコンクリート等の廃棄物については、既設の蒸気発生器保管庫に収納する予定である。

※1988年、フランスのブジェー発電所2号機において、バッフルフォーマボルトの損傷を発見。原因は、ステンレス製ボルトに発生した照射誘起型応力腐食割れ(IASCC)によるものと推定された。国内プラントにおいては、損傷事例は認められていないが、使用中のバッフルフォーマボルトの材料、形状等を考慮して、伊方1、2号機、玄海1、2号機において炉内構造物の取替えや美浜1、2号機においてバッフルフォーマボルト全数の取替えが行われている。



工事に伴い発生する旧炉内構造物およびコンクリート等の廃棄物については、既設の蒸気発生器保管庫(1~3号機共用および2号機用)に収納する予定である。




図-3 海水取水設備移設工事(高浜発電所2号機)


工事概要

基準地震動の見直し(550ガル→700ガル)を踏まえ、強固な岩盤上に海水管を移設し、海水管が設置されている地盤の支持性能を向上する。

工事概要図

強固な地盤に海水管トンネルを設置し、海水管を敷設する。なお、現在、現場調査中であり、配管ルートを含め工事概要については、検討段階のものである。









図-4 ケーブル火災防護対策工事(美浜発電所3号機、高浜発電所1、2号機)

工事概要

安全機能を有する構築物、系統および機器のケーブルについて、新規制基準対応として、ケーブルの系統分離の強化を行うため、ケーブルトレイに耐火隔壁(耐火シート)および自動消火装置の取付けを行う。また、非難燃ケーブルに対して防火塗料を塗布するなどの防火措置を行う。

工事概要図

ケーブルの系統分離強化および防火処置範囲




中央制御盤の取替工事*に伴い、 ケーブル処理室等のケーブルが集 中する箇所についてケーブルの取 替えおよび系統分離の強化を図る。


*機器、部品の調達や今後の保守性を 考慮し中央制御盤全体を最新のデジ タル式に取替える工事

非難燃ケーブル使用箇所について は、防火処置(防火塗料又は防火 シート等)を施工する。また、ケーブ ルの系統分離強化を図る。


系統分離の強化

ケーブルトレイに耐火隔壁(耐火シート)および自動消火装置を設置することで、ケーブルの系統分離強化を行う。






防火措置(防火塗料塗布の例)





ケーブルトレイを 下部から見た写真 (黒色がケーブル)





(写真:白色が塗布した防火塗料)


ケーブルに防火塗料を塗布(イメージ)

図-5 格納容器上部遮蔽設置工事(高浜発電所1、2号機)

工事概要

重大事故時に原子炉格納容器からのスカイシャインガンマ線を低減し、屋外作業における被ばく低減を図るため、格納容器上部外側にドーム状の鉄筋コンクリート造の遮蔽体を設置する。

また、この工事にあたり、現在の外部遮蔽壁の一部を解体するため、それに伴い発生するコンクリート廃棄物を敷地内で保管する建屋を設置予定である。



平成27年3月17日原子力安全対策課

美浜発電所1、2号機の廃止に係る電気工作物変更届出について

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

記

本日(3月17日)、関西電力株式会社は、美浜発電所1、2号機の廃止について、電気事業法第9条第1項の規定に基づき、経済産業大臣に対し電気工作物変更届出を提出した。

○関西電力株式会社 美浜発電所

• 変更内容

	変更前	変更後
出力	166.6万kW	82.6万kW

• 変更理由

美浜1号機(34万kW) および2号機(50万kW) を平成27年4月27日をもって廃止する。

関西電力株式会社

美浜発電所1、2号機の概要

[美浜発電所の概要]

設置者	関西電力株式会社		
設置場所	福井県三方郡美浜町丹生		
発電所敷地面積 (全体)	約59万m²		
	美浜発電所1号機	美浜発電所 2 号機	美浜発電所3号機
炉 型	加圧水型軽水炉		
定格出力	34 万 kW	50 万 kW	82.6万kW
営業運転開始	S45. 11. 28	S47. 7. 25	S51. 12. 1
燃料集合体装荷体数	121 体	121 体	157 体
蒸気発生器数	2基	2基	3 基
主契約者	ウェスティングハウス社	三菱原子力工業	三菱商事
	三菱原子力工業 (当時)	(当時)	





↑国内初の商業用加圧水型軽水炉の原子力発電所。 出力1万 kW の「原子の灯」を大阪万博会場に試送電<(S45)1970年8月8日>

[美浜発電所1、2号機の発電実績]

	美浜発電所1号機	美 電所 1 号機 美浜発電所 2 号機	
発電電力量	638.01 億 kWh	1,075.29 億 kWh	
	(一般家庭約1,800万世帯/年 相当)	(一般家庭約3,000万世帯/年 相当)	
	8, 229 日	9, 240 日	
発電日数	第25回定期検査中	第27回定期検査中	
	(H22.11.24∼)	(H23. 12. 18∼)	

[経緯(美浜発電所1号機)]

年月日	内容
S41. 6.13	原子炉設置許可申請
S41. 12. 1	原子炉設置許可
S42. 1.18	工事着手
S42. 8.21	第1回工事計画認可
S45. 7.29	初臨界
S45. 8. 5	初送電
S45. 11. 28	営業運転開始
H14. 11. 27	定格熱出力一定運転を開始
H21.11. 5	40 年目の高経年化技術評価に基づく長期保守管理方針に係る保安 規定変更認可を国に申請
H22. 6.28	保安規定の変更認可 (福井県および美浜町に対し今後の運転方針を報告)
H22.11. 8	福井県、美浜町より、美浜1号機の40年を超える運転継続を了承

<主なトラブル>

S47. 6、S49. 7、S57. 3、 S57. 7、H4. 7、H6. 2	蒸気発生器伝熱管漏えいによる原子炉手動停止(6回)
S51. 12	燃料棒折損事象

<主な工事>

第14回定期検査(H 6.7~H8.1)	蒸気発生器取替工事
第 18 回定期検査(H13. 5 ~ H13. 8)	原子炉容器上部蓋取替工事

[経緯(美浜発電所2号機)]

年月日	内容
S42. 11. 28	原子炉設置変更許可申請
S43. 5.10	原子炉設置変更許可
S43. 12. 19	第1回工事計画認可
S47. 4.10	初臨界
S47. 4.21	初送電
S47. 7.25	営業運転開始
H14. 7.23	定格熱出力一定運転を開始
H23. 7.22	40 年目の高経年化技術評価に基づく長期保守管理方針に係る保安 規定変更認可を国に申請
H24. 7.19	保安規定の変更認可

<主なトラブル>

S50. 1、S54. 10、S58. 2、	蒸気発生器伝熱管漏えいによる原子炉手動停止
Н3. 2	(4回) (H3.2のみ ECCS 装置作動)

<主な工事>

第 14 回定期検査(H 3. 4 ~ H 6. 8)	蒸気発生器取替工事
第 18 回定期検査(H11. 9 ~ H11. 12)	原子炉容器上部蓋取替工事

以 上

平成27年3月17日原子力安全対策課

敦賀発電所 1 号機の廃止に係る電気工作物変更届出について

このことについて、日本原子力発電株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

記

本日(3月17日)、日本原子力発電株式会社は、敦賀発電所1号機の 廃止について、電気事業法第9条第1項の規定に基づき、経済産業大 臣に対し電気工作物変更届出を提出した。

- 〇日本原子力発電株式会社 敦賀発電所
 - 変更内容

	変更前	変更後
出力	151.7万kW	116 万 kW

• 変更理由

敦賀1号機(35.7万kW)を平成27年4月27日をもって廃止する。

日本原子力発電株式会社

敦賀発電所1号機の概要

敦賀発電所 1 号機は、日本初の商業用軽水炉として昭和 4 5 年 3 月 1 4 日に営業運転を開始し、福井県及び敦賀市の皆様のご理解を頂きながら約 4 5 年の間運転を行ってきました。その運転を通して得られた技術と経験は、日本の原子力発電の基礎を築きました。

[敦賀発電所の概要]

		1
設 置 者	日本原子力発電株式会社	
設置場所	敦賀市明神町 1	
発電所面積	約 220	万m²
	敦賀発電所 1 号機	敦賀発電所 2 号機
炉 型	沸騰水型軽水炉	加圧水型軽水炉
熱出力	106.4万kW	342.3万 kW
電気出力	35.7万 kW	116 万 kW
営業運転開始日	昭和 45 年 3 月 14 日	昭和 62 年 2 月 17 日
燃料集合体数	308 体	193 体
蒸気発生器数	_	4 基
主契約者	GE(ゼネラルエレクトリック社)	三菱重工業

[※]平成16年3月30日 3、4号機増設の原子炉設置変更許可申請

[経緯(敦賀発電所1号機)]

年 月 日	内容
昭和40年10月11日	原子炉設置許可申請
昭和41年 4月22日	原子炉設置許可
昭和42年 2月27日	第1回工事計画認可。建設着工
昭和44年10月 3日	初臨界
昭和44年11月16日	初送電
昭和45年 3月14日	営業運転開始
平成 6年 9月12日	総発電電力量500億kWh達成
平成14年 5月30日	福井県および敦賀市に対し、敦賀発電所1号機の運転停 止時期を「平成22年」とする方針を報告

平成21年	2月17日	40年目の高経年化技術評価に基づく長期保守管理方針 に係る保安規定変更認可を国に申請 敦賀発電所1号機の運転停止時期を変更することについ て検討を開始することを福井県と敦賀市に報告
平成 2 1 年	9月 3日	経済産業省は長期保守管理方針に係る保安規定の変更認可福井県および敦賀市に対し、これまで「平成22年」としていた敦賀発電所1号機の運転停止時期を「平成28年」に変更する方針を報告
平成22年	2月22日	福井県および敦賀市が、敦賀1号機の運転停止時期の変 更を了承
平成22年	3月14日	国内初の40年超運転

[主なトラブル]

年 月 日	内 容
昭和56年 4月18日	敦賀発電所 1 号機における一般排水路からの放射性物質 の漏えい
平成 9年10月24日	制御棒動作不良に伴う原子炉の手動停止 (ABB長寿命制御棒の膨れによる制御棒と燃料チャンネルボックスの干渉)
平成11年12月 9日	シュラウドサポート部の損傷 (シュラウドサポート付け根部に約300か所の微小なひび割れ(SCC)を発見)

[主な改造工事]

年 月 日	内 容
昭和63年10月11日 ~平成元年 3月 3日	第18回定期検査 低圧タービン取替工事 起動領域モニター(SRNM)日本初導入
平成11年8月20日~ 平成12年12月25日	第26回定期検査 シュラウド取替工事

[発電実績(平成27年4月27日見込み)]

	敦賀発電所1号機
総発電電力量	約847.3億 kWh
発電日数	10,365日
設備利用率	約60.1%