

資料一覽

- 1 会議次第
- 2 委員出席者、説明者

【定例議題資料】

- 3 資料No. 1-1
原子力発電所周辺の環境放射能調査報告（平成21年度第2報）
＜福井県環境放射能測定技術会議＞
- 4 資料No. 1-2
原子力発電所周辺の環境放射能調査報告（平成21年度第2報） 概要版
＜福井県環境放射能測定技術会議＞
- 5 資料No. 2-1
原子力発電所から排出される温排水調査結果(平成21年度第2四半期)
＜福井県水産試験場＞
- 6 資料No. 2-2
平成20年度温排水調査結果報告書
＜日本原子力発電(株)、日本原子力研究開発機構、関西電力(株)＞
- 7 資料No. 3-1
発電所の運転および建設状況（平成21年10月～11月）
＜福井県原子力安全対策課＞
- 8 資料No. 3-2
運転・建設状況の概要（平成21年10月19日～平成22年1月15日）
＜福井県原子力安全対策課＞

【特別議題資料】

- 9 資料No. 4
高速増殖原型炉もんじゅ 安全性総点検に係る対処及び報告【第5回報告】
＜(独)日本原子力研究開発機構＞
- 10 資料No. 5-1
関西電力(株)高浜原子力発電所第3号機、第4号機の輸入燃料体検査について
(補正申請の審査及び記録確認について)
＜原子力安全・保安院＞
- 11 資料No. 5-2
関西電力株式会社の高浜発電所3, 4号機用のMOX燃料に係る
輸入燃料体検査補正申請に対する県の確認結果について
＜福井県原子力安全対策課＞
- 12 資料No. 6
美浜発電所1号機 高経年化技術評価と長期保守管理方針について
＜関西電力(株)＞

参考資料

リーフレット「環境放射線だより Vol. 23」

＜福井県原子力環境監視センター＞

参考資料

「発電所の運転および建設状況（平成20年度 年報）」

＜福井県原子力安全対策課＞