


## 美浜発電所3号機 第21回定期検査作業工程(主要作業)



□ : 予定  
 ■ : 実績

(注) : 平成17年4月以降の工程は未定です。なお、上記工程については変更になる場合があります。

※ : 2次系配管点検の工程については、現場作業を示しており、引き続き、現場作業終了後の余寿命評価を行ってまいります。また既に余寿命評価等を終え、配管取替を決定した37箇所(福井県原子力安全専門委員会に報告済み)については、準備が整い次第、取替作業を行ってまいります。