

令和 6 年 8 月 19 日
原子力安全対策課
(0 6 - 2 2)
< 1 3 時資料配付 >

美浜発電所 1、2 号機の 第 6 回定期事業者検査終了について

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

記

美浜発電所 1、2 号機（加圧水型軽水炉：H29.4.19～ 廃止措置中）は、令和 6 年 3 月 19 日から実施していた第 6 回定期事業者検査を、本日、終了した。
なお、今回、定期事業者検査を実施した施設は次のとおりである。

- (1) 原子炉本体
- (2) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
- (3) 放射性廃棄物の廃棄施設
- (4) 放射線管理施設
- (5) 原子炉格納施設
- (6) その他原子炉の附属施設
- (7) その他主要設備

添付資料 1：美浜発電所 1 号機 第 6 回定期事業者検査実績工程表
添付資料 2：美浜発電所 2 号機 第 6 回定期事業者検査実績工程表

問い合わせ先(担当：有房) 内線2361・直通0776(20)0315
--

美浜発電所 1 号機 第 6 回定期事業者検査実績工程表

施設区分	2023年度	2024年度					備考
	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	
	▼検査開始 (3月19日)					▼検査終了 (8月19日)	
原子炉本体					8/7	 8/19	放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉容器周囲のコンクリート壁の外観検査
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設	4/2			6/20			核燃料物質取扱設備 等 【主な検査】 使用済燃料ピットクレーンの機能・性能検査
放射性廃棄物の廃棄施設	3/19				7/19		気体廃棄物の廃棄設備 等 【主な検査】 排気筒の外観検査
放射線管理施設		5/9		6/25			屋外管理用の主要な設備 等 【主な検査】 排気モニタの機能・性能検査
原子炉格納施設				7/9		7/23	構造 等 【主な検査】 原子炉格納容器の外観検査
その他原子炉の附属施設	4/10	 4/10					非常用電源設備 【主な検査】 蓄電池の機能・性能検査
その他主要施設				6/26		8/19	換気設備 等 【主な検査】 燃料ピット送気ファンの機能・性能検査

美浜発電所 2 号機 第 6 回定期事業者検査実績工程表

施設区分	2023年度	2024年度					備考
	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	
	▼検査開始 (3月19日)					▼検査終了 (8月19日)	
原子炉本体					8/7	 8/19	放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉容器周囲のコンクリート壁の外観検査
核燃料物質の取扱 施設及び貯蔵施設	4/2			6/14			核燃料物質取扱設備 等 【主な検査】 使用済燃料ピットクレーンの機能・性能検査
放射性廃棄物の 廃棄施設	3/19				7/10		気体廃棄物の廃棄設備 等 【主な検査】 排気筒の外観検査
放射線管理施設	3/25			6/6			屋外管理用の主要な設備 等 【主な検査】 排気モニタの機能・性能検査
原子炉格納施設				6/21		7/10	構造 等 【主な検査】 原子炉格納容器の外観検査
その他原子炉の 附属施設				6/18		6/18	非常用電源設備 【主な検査】 蓄電池の機能・性能検査
その他主要施設				6/21		8/19	換気設備 等 【主な検査】 燃料ピット送気ファンの機能・性能検査