

資料一覧

会議次第

資料 1 - 1 敦賀発電所1号機 第29回定期検査におけるタービン系配管肉厚測定結果について [日本原子力発電株式会社]

資料 1 - 2 定期検査中プラントの2次系配管肉厚測定結果について [関西電力株式会社]

資料 2 - 1 敦賀発電所2号機 A低圧給水加熱器ドレンタンク常用水位制御弁下流側配管からの漏えいについて [日本原子力発電株式会社]

資料 2 - 2 敦賀発電所2号機A低圧給水加熱器ドレンタンク常用水位制御弁下流側配管からの漏えい事象に係る点検結果の報告について [関西電力株式会社]

資料 3 美浜発電所1号機 タービン動補助給水配管の肉厚不足について [関西電力株式会社]

参考配布 関西電力株式会社美浜発電所3号機二次系配管事故について
(添付:美浜発電所3号機2次系配管事故検討分科会中間報告)
[平成16年10月21日 原子力安全委員会決定]