

## 会 議 次 第

1. 美浜発電所3号機 2次系配管の点検結果について（第2回報告）
2. 美浜発電所3号機 2次系配管の点検状況について（速報）
3. 高浜発電所2号機 第22回定期検査における2次系配管肉厚測定結果について
4. トラブル関連報告
  - ・美浜発電所1号機 湿分分離加熱器蒸気室ドレン抜き栓からの漏えい
  - ・敦賀発電所2号機 主給水ヘッダードレン配管からの漏えい
  - ・新型転換炉ふげん発電所 原子炉補助建屋廃棄物処理室での水漏れ