

資料一覧

会議次第

- | | | |
|------------|--|------------|
| 資料 No. 1-1 | 美浜発電所3号機事故に関する報告の概要 | [関西電力株式会社] |
| 資料 No. 1-2 | 美浜発電所3号機 二次系配管破損事故について（異常時状況連絡書） | [関西電力株式会社] |
| 資料 No. 1-3 | 美浜発電所3号機事故再発防止対策
～より安全な原子力の事業運営を目指して～ | [関西電力株式会社] |
| 資料 No. 2 | 美浜発電所3号機 2次系配管の点検箇所数の増減状況について（速報） | [関西電力株式会社] |
| 資料 No. 3 | 美浜発電所2号機 第22回定期検査における2次系配管肉厚測定結果
について | [関西電力株式会社] |
| 資料 No. 4 | 美浜発電所1号機 停止中における2次系配管肉厚測定結果について | [関西電力株式会社] |
| 参考配布 | 美浜発電所3号機2次系配管破損事故調査委員会（第8回）資料 | |