

会 議 次 第

1. 美浜発電所3号機 2次系配管破損事故に関する報告書について
2. 美浜発電所3号機 2次系配管の点検箇所数の増減状況について（速報）
3. 美浜発電所2号機 第22回定期検査における2次系配管肉厚測定結果について
4. 美浜発電所1号機 停止中における2次系配管肉厚測定結果について