

美浜発電所3号機 2次系配管破損事故に係る
当社原子力発電所の点検の実施について

平成16年8月13日
関西電力株式会社

当社は、本日、福井県ご当局より、美浜発電所3号機2次系配管破損事故を受けて、速やかに全ての原子力発電所の運転を計画的に停止し、今回、事故を起こした箇所と類似する箇所等について、直接、健全性を確認するようご要請をいただきました。

当社は、運転中の原子力発電所を計画的に順次停止し、全ての原子力発電所を点検することとしました。

当社は、引続き、事故の原因究明に向けて、全力で取り組んでまいります。

以 上

美浜3号機2次系配管破損事故にかかると他プラント点検工程表(3プラント分)

	8/15(日)	8/16(月)	8/17(火)	8/18(水)	8/19(木)	8/20(金)	8/21(土)
美浜2号機	14:20 ▼ クールダウン完了	冷却	↑ オフィス下流部UT 準備(足場、保温材取り外し等) ↓			↑ 引き続き大飯1号機の反映等を実施	
高浜2号機	06:35 ▼ クールダウン完了 準備(足場のみ) ■	冷却	↑ オフィス下流部UT 準備(足場、保温材取り外し等) ↓		↑ 引き続き大飯1号機の反映等を実施		
大飯4号機	09:00 ▼ クールダウン完了 準備(足場のみ) ■	冷却	↑ オフィス下流部UT 準備(足場、保温材取り外し等) ↓		↑ 引き続き大飯1号機の反映等を実施		