

美浜3号機2次系配管破損事故に係る点検状況

平成16年8月18日

本表：第1グループ

ユニット名	運転状況	点検対象箇所数	点検箇所数		点検結果
			既実施分 〔前日16時 までの積算数〕	本日実施分 〔前日16時 以降の点検数〕	
美浜 1号機	運転中	8	0		
2号機	停止中	10	1	7	良
3号機	停止中 (第21回 定検中)	26	0		
高浜 1号機	運転中	23	0		
2号機	停止中	24	8*	16	良
3号機	運転中	29	0		
4号機	第15回 定検中	25	0		
大飯 1号機	第19回 定検中 (調整運転中)	16	0		
2号機	運転中	33	0		
3号機	第10回 定検中	44	0		
4号機	停止中	44	7	10	良

*：復水流量オリフィス（A-脱気器入口）
については、詳細データ採取実施中。