

美浜発電所3号機タービン建屋における死傷事故に関する
福井県原子力安全専門委員会の意見とりまとめ（第1回）結果
骨子（案）

平成16年9月1日

- 1 関西電力の第1グループ等の点検結果について
- 2 高浜発電所3号機の点検結果について
- 3 「二次系配管の肉厚管理の実施の有無の調査結果」の検証について
- 4 原子力保安検査官が指示した箇所について
- 5 関西電力の当面の対策について
- 6 本委員会の判断
- 7 委員会の提言