

資料一覧

会議次第

- 資料 1 美浜発電所3号機2次系配管破損事故に係る美浜発電所1号機、高浜発電所1号機・4号機および大飯発電所2号機・3号機の点検結果の報告について
[関西電力株式会社]
- 資料 2 美浜発電所1号機 2次系配管の取替補修について [関西電力株式会社]
- 資料 3 美浜発電所3号機 2次系配管破損事故について
(安全協定に基づく異常時状況連絡書) [関西電力株式会社]
- 資料 4 火力技術基準解釈第4条ただし書き適用の経緯 [関西電力株式会社]
- 資料 5 美浜発電所3号機2次系配管破損事故調査委員会(第5回)資料
- 参考資料 原子力安全・保安院から更なる追加点検指示のあった部位について