

資 料 一 覧

1 会議次第

2 資料 N o . 1

美浜発電所 3 号機 配管取替等の技術基準適合確認実施計画に対する確認結果について
(原子力安全・保安院)

3 参考資料

美浜発電所 3 号機 配管取替等の技術基準適合確認実施計画書 (関西電力株式会社)

4 資料 N o . 2

美浜発電所 3 号機 2 次系配管肉厚測定結果 (総括) について
(関西電力株式会社)

5 資料 N o . 3

美浜発電所 3 号機 事故再発防止対策の実施状況について(労働安全対策の実施について)
(関西電力株式会社)

6 資料 N o . 4 - 1

美浜発電所 3 号機 2 次系純水系統内でのトリチウム検出について
(関西電力株式会社)

7 資料 N o . 4 - 2

美浜発電所 3 号機 安全注入ラインの通水試験中における系統水漏えいに伴う作業員への水の付着について
(関西電力株式会社)

8 資料 N o . 4 - 3

美浜発電所 3 号機 格納容器排気ダクト等の損傷について (関西電力株式会社)

9 資料 N o . 5 - 1

高経年化対策検討委員会最終報告(案)
「原子力発電所の高経年化対策の充実について」(概要)
(福井県 原子力安全対策課)

10 資料 N o . 5 - 2

実用発電用原子炉施設における高経年化対策の充実について (案)
(原子力安全・保安院)