

## 資 料 一 覧

- 1 会議次第
- 2 資料No. 1-1  
美浜発電所3号機主復水配管取替工事について  
(関西電力株式会社)
- 3 資料No. 1-2  
関西電力株式会社美浜発電所3号機に対する立入調査の結果  
及び技術基準適合命令に基づく確認結果について  
(原子力安全・保安院)
- 4 資料No. 2-1  
美浜発電所3号機主復水配管取替工事に係る不適切な取扱いについて  
(関西電力株式会社)
- 5 資料No. 2-2  
美浜発電所3号機主復水配管修繕工事に係る不適切な取扱いについて  
(三菱重工業株式会社)
- 6 資料No. 2-3  
関西電力株式会社美浜発電所における溶接安全管理審査の評定結果の通知について  
(原子力安全・保安院)
- 7 資料No. 3  
トラブル対策の検討状況について  
(関西電力株式会社)