

## 資 料 一 覧

- 1 会議次第
- 2 資料No. 1-1  
発電設備に係る総点検調査結果と再発防止対策 (日本原子力発電株式会社)
- 3 資料No. 1-2  
発電設備に係る総点検調査結果と再発防止対策 (関西電力株式会社)
- 4 資料No. 1-3  
発電設備の総点検に関する評価と今後の対応について (概要) (原子力安全・保安院)
- 5 資料No. 1-4  
発電設備の総点検に係る県の対応について (原子力安全対策課)
- 6 資料No. 2-1  
高速増殖原型炉もんじゅ 工事確認試験の状況について (日本原子力研究開発機構)
- 7 資料No. 2-2  
高速増殖原型炉もんじゅ 初装荷燃料の変更計画について  
(原子炉設置変更許可申請一部補正について) (日本原子力研究開発機構)
- 8 資料No. 3  
美浜発電所 3 号機事故再発防止対策の実施状況 (関西電力株式会社)
- 9 資料No. 4-1  
福井県内の原子力発電所の運転実績等について (平成 18 年度) (原子力安全対策課)
- 10 資料No. 4-2  
原子力発電所の運転・建設計画について (平成 19 年度) (原子力安全対策課)