

資 料 一 覧

- 1 会議次第
- 2 資料No. 1-1
「ふげん」原子炉補助建屋の構造健全性評価の概要
(独)日本原子力研究開発機構
- 3 資料No. 1-2
新型転換炉ふげん発電所における原子炉補助建屋の構造健全性評価結果について
(独)日本原子力研究開発機構
- 4 資料No. 1-3
新型転換炉ふげん発電所における原子炉補助建屋の構造健全性確認について
(原子力安全・保安院)
- 5 資料No. 2
高浜発電所 3、4 号機低圧タービン取替計画について (関西電力株)
- 6 資料No. 3-1
柏崎刈羽原子力発電所で観測されたデータに基づく概略影響検討結果について
(日本原子力発電株、関西電力株、(独)日本原子力研究開発機構)
- 7 資料No. 3-2
柏崎刈羽原子力発電所で観測されたデータに基づく概略影響検討結果報告書
(日本原子力発電株、関西電力株、(独)日本原子力研究開発機構)
- 8 資料No. 3-3
新潟県中越沖地震において柏崎刈羽原子力発電所で観測されたデータを基に行った
概略影響検討に係る各電力会社等からの報告について (原子力安全・保安院)
- 9 資料No. 4-1
県内原子力発電所の運転状況 (福井県原子力安全対策課)
- 10 資料No. 4-2
「もんじゅ」2次ナトリウム漏えい検出器故障の調査結果と対策
「もんじゅ」の状況について ((独)日本原子力研究開発機構)