

## 資 料 一 覧

- 1 会議次第
- 2 資料No. 1-1  
新型転換炉ふげん発電所における原子炉補助建屋のコンクリート強度の低い原因等について  
(独)日本原子力研究開発機構
- 3 資料No. 1-2  
新型転換炉「ふげん」原子炉補助建屋のコンクリートに係る調査結果について  
(独)日本原子力研究開発機構
- 4 資料No. 1-3  
新型転換炉ふげん発電所における原子炉補助建屋のコンクリート強度の低い原因等について日本原子力研究開発機構からの報告について  
(原子力安全・保安院)
- 5 資料No. 2  
トラブル低減に向けた取組み計画  
(関西電力株)