

資 料 一 覧

- 1 会議次第
- 2 資料No. 1
大飯発電所 3 号機の原子炉容器出口管台溶接部の傷について
(関西電力株)
- 3 資料No. 2-1
関西電力株大飯発電所 3 号機原子炉容器 A ループ出口管台溶接部の
損傷について (原子力安全・保安院)
- 4 資料No. 2-1
関西電力株大飯発電所 3 号機原子炉容器 A ループ出口管台溶接部の
損傷の原因と対策について (原子力安全・保安院)
- 5 資料No. 3
県内原子力発電所の最近の異常事象について
(福井県原子力安全対策課)